

Додаток 1  
до Порядку

**АКТ**

**обстеження за результатами моніторингу та оцінки ступеня  
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з  
інвалідністю**

**Ощівська гімназія Городоцької міської ради Луцького району  
Волинської області**

**Загальна інформація про об'єкт**

1 Дата проведення обстеження

01.09.2023

2 Адреса розташування об'єкта

45724  
Волинська  
обл., Луцький  
р-н,  
с. Опів,  
вул.  
Шкільна, 1

3 Форма власності

Комунальна

4 Найменування послуги

Обстеження

5 Особа, яка проводила обстеження

Базюк О.С. –  
інженер  
централізован  
ої бухгалтерії

Управління  
освіти  
КМССЗОЗ  
Городоцької  
міської ради

6 Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний

номер телефону, адреса електронної пошти)

0888496638  
osvita@ukr.net

**Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для  
осіб з інвалідністю**

| Відповідність критеріям (так або ні) | Примітки   |
|--------------------------------------|--|
| так                                  | 1) вхідна група до об'єкта обладнана доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, описание діяльності установи, години роботи, інша довідкова інформація тощо |
| так                                  | 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони прокладені пандусом  |

якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

2) таких місць не менше як 10 відсотків загальної кількості (аще не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальним розміткою з пiktogramами міжнародного символу доступності

3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра

так

5) покриття пішохідних доріжок, протуарів і пандусів рівне (без вибогів, без застосування як верхнього шару покриття настилів або крупноструктурних матеріалів, що перепідкладають пресуванню на кристинах колісних або з мильцями)

так

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони прокладені пандусом

так

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено отвороку з поручніми, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, заверніальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до заданого обладнання

так

8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок

так

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передачені на всіх шляхах руху до будівлі і споруд

(включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

ні

10) міжнародним символом доступності позначено

шильди/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю

ні

2. Вхідна група:

1. Шляхи руху до будівлі:  
1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів,  
так

|   |     |    |
|---|-----|----|
|   |     | ні |
| 3) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів проложені по горизонталі на 0,3 метра (як віторі, так і внизу) або застосовано підімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання |     |    |
| 4) всі сходи в межах одного маршруту олінакові за формою в плані, за шириного сходинки і висотого підйому сходинок  | так |    |
| 5) двері обляповані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"  | так |    |
| 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них написано віловидне контрастне маркування кольором  | так |    |
| 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра   | так |    |
| 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра  | так |    |
| 9) кути порогів заокруглені   | ні  |    |
| 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди написано контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)  | так |    |
| 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становить не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)  | так |    |
| 12) майданчик перед входом, а також патілус, сходи, підімальні пристрой для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів   | так |    |
| 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чаруточок більше за 0,015 м x 0,015 метр/штілка) та перепади висоти підлоги на вході   | так |    |
| 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра  | ні  |    |
| 3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:  | так |    |
| 1) у разі наявності на шахах руху осіб з інвалідністю сходів вони продублювані пандусом   | ні  |    |
| 2) пахил пандус становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків   | ні  |    |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфга супроводжується звуковим сигналом  | ні  |    |

|  |     |   |
|--|-----|---|
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівністі з підлогого поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)   | ні  | встановлено план-схему, що спрятиме самостійній навігації (орієнтування) на об'єкти   |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвіношенні колорів  | ні  | 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах  |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, пролублювані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля  | ні  | 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм  |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху   | ні  | 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перегородок (горизонтальні та такі, що виступають над поверхневого підлоги, конструкцій, пороги тощо)   |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху   | ні  | 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку   |
| 19) ширина дверей ліфта є менш як 0,9 метра  | ні  | 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустстрічного руху   |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки викинути та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площаці   | ні  | 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра  |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю   | ні  | 36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра  |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю зайду до неї та переміщення в ній у кріслах колісників (у туалетах та баюб універсальних кабін наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | ні  | 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісників, мають прорушення зору та слуху  |
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійного (тривожного) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху   | ні  | 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху  |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги   | ні  | 39) пристрой стовіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху   |
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні  | 4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:   |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | ні  | 1) веб-сайти організацій, що розміщені в об'єкти, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня А. |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні  | 2) у штагі є (запущеніся) перекладач на жестову мову або укалено угоду про надання послуг з перекладач на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки   |
| 28) напроток руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні  |   |
| 29) за визначені потріби на вході/вході до/з будівлі   | так |   |

Серед працюючих кількість осіб

|        | З них                      |                                     |                   |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|        | Усього осіб з інвалідністю | пересуваються на кріслах колясників | з порушенням зору |
| Усього | 0                          |                                     |                   |

3 них жінки

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

|        | З них                      |                                     |                   |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|        | Усього осіб з інвалідністю | пересуваються на кріслах колясників | з порушенням зору |
| Усього | 2                          |                                     | 2                 |

3 них жінки

Підсумки : об'єкт є частково безбар'єрний

Управитель об'єкта :

Начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я

01.09.2023 р.

Володимир Зінчук