

Додаток 1
до Порядку

АКТ

обстеження за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Пірванчеська гімназія Горохівської міської ради Луцького району Волинської області

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження

01.09.2023

2. Адреса розташування об'єкта

45733
Волинська
обл., Луцький
р-н,
с. Пірванче,
буль.
Перемоги, 11

3. Форма власності

Комунальна

4. Найменування постути

Обстеження

5. Особа, яка проводила обстеження

Базюк О.С. –
інженер
централізований
оффіс бухгалтерії
Управління
освіти
КМССЗОЗ
Горохівської
міської ради

6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)

0988496638
gor-
osvia@ukr.net

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--------------------------------------	----------

якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожкими знаками та горизонтальним розміткою з пiktограмами міжнародного символу доступності

3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра

5) покриття пішохідних доріжок, прогуарів і пандусів рівне (без вибій), без застосування як верхнього покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колінних або з мильями)

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і тандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів проповажені по горизонтали на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підимальні пристрой, що відповідають державним стандартам, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириного сходинки і висотого підйому сходинок

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрмки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта обслугована доступними (візуально та тактильно) інформаційними показчиками: адресна таблиця, інформація про назву, опис діяльності установи, години роботи, інша довідкова інформація тощо

так

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів,

так

ні

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (чи 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), узловок обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів проложені по горизонтали на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підпільні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширинного сходинки і висотого підйому сходинок

так

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”

так

6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором

так

7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра

так

8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра

так

9) кути порогів заокруглені

так

10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перепічки нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

так

11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати крізь колісному)

так

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів маркуванням горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра

так

13) відсутні перепічки (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/штіка для витирания підлоги, рівень верху яких не більшиться з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході

так

14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра

ні

3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні пристрій:

1) у разі наявності на пляжах руху осіб з інвалідністю сходів вони проढублювані пандусом

так

2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків

так

усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів проложені по горизонтали на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підпільні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширинного сходинки і висотого підйому сходинок

так

4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”

так

5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором

так

6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра

так

7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра

так

8) кути порогів заокруглені

так

9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перепічки нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

так

10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеними службами (зокрема, інформативні термінами, екранами, табло з написами у вигляді руцівого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащені специальними персональними пристроями післяшення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів

так

11) у разі приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнію підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на пляжах руху осіб з інвалідністю допоміжних пристрій, що надаються послуги, або ліфтом, ескалатором, підйомніком тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

так

13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом

ні

ні

14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівні із підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, начальовані більшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні колорів

16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продублювані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля

17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху

18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверхку ширини дверей ліфта не менш як 0,9 метра

19) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабини поверхової площини

20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабини поверхової площини

21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю

22) у тунелах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю зайду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у тунелах та/або універсальних кабінах наявне в плані вінне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)

23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійного (тревожного) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху

24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги

25) піляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

28) напрямок руху до евакuaційних піляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

29) за визначеної потреби на вход/виход до/з будівлі так

встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкти

30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах

31) у приміщеннях, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на пляжах руху осіб з інвалідністю немає освітлення відповідає вимогам санітарних норм

32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на пляжах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)

33) ширина пляжу руху в коридорах, приміщеннях, галереях на пляжах руху осіб з інвалідністю у частоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку

34) ширина пляжу руху в коридорах, приміщеннях, галереях на пляжах руху осіб з інвалідністю у частоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху

35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра

36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристройів послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра

37) шляхи евакуації з доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

39) пристройі сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

4. Безбар'єрні послуги для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організацій, що розміщені в об'єкти, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500-2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА

2) у штагі (з за участю) передкладані на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з тондичними (фізичними) особами чи передплатного надання відповідного перекладу через мобільні додатки

ні

так

Серед працюючих кількість осіб

		3 них	
Усього осіб з інвалідніс тю	пересува ються на кріслах колісних	з порушенням зору	3 малог овінні пору сними слуху
Усього	3	3	3
3 них жінки	3	3	3


Серед відмінників/класистів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

		3 них	
Усього осіб з інвалідніс тю	пересува ються на кріслах колісних	з порушенням зору	3 мають інші порушенням слуху
Усього	2	1	1
3 них жінки	2	1	1

Підсумки : об'єкт є частково безбар'єрний

Управитель об'єкта :

Начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я
01.09.2023 р.


Володимир ЗИНЧУК