

Додаток 1  
до Порядку

## АКТ

обстеження за результатами моніторингу та оцінки ступеня  
безбар'єрності об'єкту фізичного оточення і послуг для осіб з  
інвалідністю

Пустомитівська громада і Городицької міської ради Луцького  
району Волинської області

Загальна інформація про об'єкт

|  |  |
|--|--|
| 1 Дата проведення обстеження   | 01.09.2023   |
| 2 Адреса розташування об'єкта  | 45720<br>Волинська<br>обл., Луцький<br>р-н,<br>с.<br>Пустомити,<br>вул.<br>Центральна37                                      |
| 3 Форма власності  | Комунальна   |
| 4 Найменування послуги   | Обстеження   |
| 5 Особа, яка проводила обстеження  | Базюк О.С. –<br>інженер<br>централізован<br>ої бухгалтерії<br>Управління<br>освіти<br>КМССЗОЗ<br>Городицької<br>міської ради |
| 6 Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) | 0988496638<br>got-<br>osvita@ukr.net   |

Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для  
осіб з інвалідністю

| Відповідні<br>сть<br>критеріям<br>(так або ні) | Приміт<br>ки |
|--|--------------|
|--|--------------|

1. Шляхи руху до будівлі:

1) Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

2) Такі місця не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності

3) Ширина входу на прилеглий територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра

4) Ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїв, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на крислах колісних або з мільцями)

6) у разі наявності на прилеглий території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходінки і висотою підйому сходінок

9) системі засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильній та візуальній елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом



|  |     |
|--|-----|
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)  | ні  |
| 15) номери поверхів, віднесені до кнопок ліфта, нанесені на кнопки в порядку зростаючої та з убавляючої сиринотності кнопок відповідно до номерів поверхів та ширини дверей  | ні  |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху   | ні  |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна таблиця із номером поверху  | ні  |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра   | ні  |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки   | ні  |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю   | ні  |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) окремо для чоловіків і жінок виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | ні  |
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим виходом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху  | ні  |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги   | ні  |
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні  |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | ні  |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні  |
| 28) напрямки руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | так |
| 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі   | так |

|   |     |
|---|-----|
| встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті  | так |
| 30) відповіля схема виконана в доступних (візуально/тактично) форматах  | так |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю існують освітлення відпочиває вимогам санітарних норм   | так |
| 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перешкод (горизонтальні та такі, що висупають над поверхню підлоги, конструкції, порогли тощо)  | так |
| 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку   | так |
| 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху   | так |
| 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра  | так |
| 36) висота об'єктів послуг (столів, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкоматів, терміналів тощо) повинна становити не більше 0,9 метра   | так |
| 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які перебувають на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху   | так |
| 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які перебувають на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху  | так |
| 39) пристрої оповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які перебувають на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху   | так |
| 4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:<br>1) веб-сайти організації, що розміщені в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настаюва з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA | ні  |
| 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки  | ні  |

Серед працюючих кількість осіб

|             | З них                              |                   |                     |
|-------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
|             | пересуваються на криїстах колісних | з порушенням зору | з порушеннями слуху |
| Усього      | 3                                  | 3                 | 3                   |
| з них жінки | 1                                  | 1                 | 1                   |


Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

|             | З них                      |                                    |                   |                     |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
|             | Усього осіб з інвалідністю | пересуваються на криїстах колісних | з порушенням зору | з порушеннями слуху |
| Усього      | 1                          | 1                                  | 1                 | 1                   |
| з них жінки | 1                          | 1                                  | 1                 | 1                   |

Підсумки : об'єкт є частково безбар'єрний

Управитель об'єкта :

Начальник відділу освіти, культури, спорту,  
соціального захисту та охорони здоров'я  
01.09 2023 р.

  
Володимир ЗІНІЧУК