

Додаток 1
до Порядку

АКТ

обстеження за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

**Сілецька гімназія Горохівської міської ради Луцького району
Волинської області**

Загальна інформація про об'єкт

1 Дата проведення обстеження
01.09.2023

2 Адреса розташування об'єкта
45743
Волинська
обл., Луцький
р-н,
с. Сільце,
вул.
Шкільна, 1а

3 Форма власності
Комунальна

4 Найменування послуги
Обстеження

5 Особа, яка проводила обстеження
Базюк О.С. –
інженер
централізованої
бухгалтерії
Управління
освіти
КМССЗОЗ
Горохівської
міської ради

- 6 Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)
0988496638
eog-
osvita@ukr.net
- 7) покриття пілохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кристиках колесів або з милими)
- 8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириного сходинки і висотою підйому сходинок
- 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та беззеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівлі та споруд (включаючи контрастне маркування коловором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)
- 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю

2. Вхідна група:

- 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, опис діяльності установи, головні роботи, інша довідкова інформація тощо
- 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів,

так

якими керують особи з інвалідністю або волії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожнimi знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності

3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра

так

5) покриття пілохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кристиках колесів або з милими)

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 та 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжують горизонтальну лінію (як вторі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до заданого обладнання

8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириного сходинки і висотою підйому сходинок

так

ні

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та беззеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівлі та споруд

ні

так

(включаючи контрастне маркування коловором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

ні

так

так

Відповідність критеріям	Примітки
(так або ні)	ні

		ні
3) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), узловік обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів проложені по горизонталі на 0,3 метра (як вторі, так і внизу) або застосовано підимальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання		
4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так	
5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	так	
6) за наявності прозорих дверних (раскладних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	так	
7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	так	
8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так	
9) кути порогів закруглені	так	
10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	так	
11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 × 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати крису колісному)	так	
12) майданчик перед входом, а також панелі, сходи, підимальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	так	
13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м × 0,015 метра/ліпка для вигирания ніг, рівень верху яких не збагається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	так	
14) у разі наявності турикета його ширина у простірі становить не менше 1 метра	так	
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:	ні	
1) у разі наявності на піляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони профільовані пандусом	так	
2) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), узловік обох боків	ні	
		ні
усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів проложені по горизонталі на 0,3 метра (як вторі, так і внизу) або застосовано підимальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання		
4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	так	
5) за наявності прозорих дверних (раскладних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	так	
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	так	
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так	
8) кути порогів закруглені	так	
9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	так	
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрій для забезпечення текстового або відеозвуку, перекладу на жестову мову, оснащені специальними персональними приладами пісцілення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	так	
11) у разі приміщенні відсутні предмети /перегорони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхневою підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на піляхах руху осіб з інвалідністю	так	
12) у приміщенні розташування приміщень, де надається послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтами, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	ні	
13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	так	

14) під час зуникки ліфта рівень його підлоги залишається в рівні із підлогою поверху (допускається відхилення не більше 0,02 метра)	ні	встановлено план-схему, що сприяє самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкти
15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, назальовані більшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні колорів	ні	так
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	ні	так
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	ні	так
18) навпроти дверей ліфта наявна таблиця із номером поверху	ні	так
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	ні	так
20) висота розташування зовнішньої кнопки викину та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової пілошки	ні	так
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	ні	так
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабінку з можливістю зайзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колясних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані відмінне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	ні	так
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійного (тривожного) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	ні	так
24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	ні	так
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	так
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	так
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	так
28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	так
29) за визначеній потреби на вході/вході до/з будівлі	так	встановлено план-схему, що сприяє самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкти
		30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тачтильно) форматах
		31) у приміщеннях, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю надано освітлення відповідає вимогам санітарних норм
		32) у приміщеннях, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перегор (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкцій, пороги тощо)
		33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра під час руху в одному напрямку
		34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху
		35) ширина проходу в приміщеннях з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра
		36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра
		37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колясних, мають порушення зору та слуху
		38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колясних, мають порушення зору та слуху
		39) пристрой сповіщення про наїздання ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед осібами, які пересуваються на кріслах колясних, мають порушення зору та слуху
		4. Бебар'єнність послуг для осіб з інвалідністю:
		1) веб-сайти організацій, що розміщені в об'єкти, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA
		2) у штаті є (залиучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

Серед працюючих кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них		Мають інші порушенням слуху
		пересувається на кріслах колісних	з порушенням зору	
Усього	1			1
з них жінки	0			0

Серед відвідувачів/кістітів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

	З них		Мають інші порушенням слуху
	Усього осіб з інвалідністю	пересувається на кріслах колісних	
Усього	0		
з них жінки			

Підsumki : об'єкт є частково безбар'єрний

Управитель об'єкта :

Начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту,
соціального захисту та охорони здоров'я

01.09.2023 р.

Володимир Зінчук

Інформація про результати перевірки надано відповідно до

Відповідно до змін відповідно до змін відповідно до змін

Відповідно до змін відповідно до змін відповідно до змін

Відповідно до змін відповідно до змін відповідно до змін