

Додаток 1  
до Порядку

**АКТ**

**обстеження за результатами моніторингу та оцінки ступеня  
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з  
інвалідністю**

**Вільхівський лісій Горохівської міської ради Луцького району  
Волинської області**

**Загальна інформація про об'єкт**

01.09.2023

**1. Дата проведення обстеження**

**2. Адреса розташування об'єкта**

45723  
Волинська  
обл., Луцький  
р-н,  
с. Вільхівка,  
вул.  
Шевченка, 10

**3. Форма власності**

Комунальна  
Обстеження

**4. Найменування послуги**

**5. Особа, яка проводила обстеження**

Базил О.С. –  
інженер  
централізований  
об'єкт  
Управління  
швейцарії  
КМССЗОЗ  
Горохівської  
міської ради

**6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер  
телефону, адреса електронної пошти)**

0988496638  
gor-  
osvita@ukr.net

**Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для  
осіб з інвалідністю**

**Відповідність  
тъ  
критеріям  
(так або ні)**

- 1) місця для беззопасного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більше як 50 метрів від входу до будівлі або споруди **так**
- 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності **так**
- 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра **так**
- 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра **так**
- 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупнопластикових матеріалів, що перешкоджають пресуванню на кричках колісних або з мильними) **так**
- 6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом **ні**
- 7) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручинами, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підвищальні пристрії, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеної обладнання **так**
- 8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок **так**
- 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівлі та споруд (включаючи контрастне маркування коліором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод) **ні**
- 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю **так**

**2. Вхідна група:**

- 1) вхідна група до об'єкта обіштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажиками: адресна табличка, інформація: називу, опис діяльності установи, годинни роботи;

**1. Шляхи руху до будівлі:**

інша довідкова інформація тощо

- 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони прорублювані пандусом
- 3) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), узловік обох боків усіх сходів і пандусів встановлено оторожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вторі, так і вінзу) або застосовано підимальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок
- 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"
- 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра
- 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
- 9) кути порогів закруглені
- 10) на першу/останні сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 11) розміри в плані гамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)
- 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підимальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів
- 13) висотні перепади (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м х 0,015 метра/плітка для витягання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході 14) у разі наявності турнікета його ширіна у просвіті становить не менше 1 метра
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга,

допоміжні приміщення:

- 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони прорублювані пандусом
- 2) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), узловік обох боків усіх сходів і пандусів встановлено оторожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вторі, так і вінзу) або застосовано підимальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок
- 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"
- 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра
- 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
- 8) кути порогів закруглені
- 9) на першу/останні сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 10) ширини руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екорани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеоз'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними передсвітальними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів
- 11) у приміщеннях відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхневою підлоги, конструкцій, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю
- 12) у разі розташування приміщень, де надається послуга, або так
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга,

	допоміжних прямішень винес першого поверху вони обладнані лифтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до заставленого обладнання	
13)	протес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	ні
14)	під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлоговою поверхнею (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)	ні
15)	номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному стилю/цвітності	ні
16)	номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному виді та шрифтом Брайля	ні
17)	ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	ні
18)	навпроти дверей ліфта паяна таблиця із номером поверху	ні
19)	ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	ні
20)	висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площини	ні
21)	санітарно-гігієнічні та інші допоміжні прямішения розраховані на осіб з інвалідністю	ні
22)	у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісничих (у туалетах та/або універсальних кабінах паяне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	ні
23)	окрім санітарно-гігієнічні прямішения (з окремим входом) обладнані аварійного (привіжного) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	ні
24)	привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	ні
25)	шляхи/напрямки, доступні та безпекні для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
26)	місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено	ні
	Міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	
	27) місце розташування санітарно-гігієнічного прямішения, доступного для осіб з інвалідністю, позначеного міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
	28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначеного міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так
	29) за визначені потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що спрятиме самостійній навігації (рієнтуванню) на об'єкти	так
	30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	так
	31) у прямішенні, де надаються послуги, допоміжних прямішенах на шляхах руху осіб з інвалідністю немас предметів/перегородок вимогам санітарних норм	так
	32) у прямішенні, де надаються послуги, допоміжних прямішенах на шляхах руху осіб з інвалідністю немас предметів/перегородок (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	так
	33) ширина шляху руху в коридорах, прямішенах, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	так
	34) ширина шляху руху в коридорах, прямішенах, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	так
	35) ширина проходу в прямішенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	так
	36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристріїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	так
	37) шляхи евакуації з доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісничих, мають порушення зору та слуху	так
	38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісничих, мають порушення зору та слуху	так
	39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприятлих усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які	так

пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

- 1) веб-сайти організації, що розміщені в об'єкти, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня А.Д.
- 2) урагі є (запущається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладачем на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

Серед працюючих кількість осіб

		3 них		
		Усього осіб з інвалідніс тю	пересува ються на кріслах колісників	з порушенням зору
Усього	2			2
з них жінки	1			2

Серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

		3 них		
		Усього осіб з інвалідніс тю	пересува ються на кріслах колісників	з порушенням зору
Усього	4			4
з них жінки	1			1

Пісумки : об'єкт є частково безбар'єрний

Управитель об'єкта :

Начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я

01.09.2023 р.

Володимир ЗІНЧУК