

**Додаток 1  
до Порядку**

**АКТ  
обстеження за результатами моніторингу та оцінки ступеня  
безбар'єрності об'єктів фінчного оточення і послуг для осіб з  
інвалідністю**

**Знаменчеський ліцей Городоцької міської ради Луцького району  
Волинської області**

**Загальна інформація про об'єкт**

1. Дата проведення обстеження

01.09.2023

2. Адреса розташування об'єкта

45725

Волинська обл.,  
Луцький р-н,  
с. Звіняче,  
вул.  
Шкільна, 40/1

3. Форма власності

Комунальна

Обстеження

4. Найменування послуги

Базук О.С. –  
інженер  
централізованих  
офісів бухгалтерії  
Управління  
освіти

КМССЗОЗ  
Городоцької  
міської ради

5. Особа, яка проводила обстеження

Іванова О.С. –  
відповідальний  
за реалізацію  
програми освітніх  
засобів

6. Конкетні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер  
телефону, адреса електронної пошти)

0988496638  
gog-  
osvita@ukr.net

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими  
користують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з

**Критерії безбар'єрності фізичного оточення і послуг для  
осіб з інвалідністю**

Відповідність т.к. критеріям (так або ні)	Примір ки
--	--------------

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та  
тактильно) інформаційними показниками: адресна таблиця,  
інформація про: назив, опис діяльності установи, години роботи;  
інша довідкова інформація тощо

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони

інвалідніство, розташовуються на відстані не більше як 50 метрів від

входу до будівлі або споруди

ні

не

2) таких місць не менше як 10 відсотків загальної кількості (але не  
менше як одне місце), місця позначені дорожнimi знаками та  
горизонтальним розміткою з пiktограмами міжнародного символу  
доступності

так

3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток  
(у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра

так

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8  
метра

так

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без  
відступів, без застосування як верхнього шару покриття насипних або  
крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають перевезуванню на  
кріслах колісних або з мильями)

ні

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на ширику до будівлі  
сходів вони пролублювані пандусом

ні

7) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр  
довжини не більше 8 сантиметрів підйому), узловік обох боків усіх  
сходів і пандусів встановлено оторожку з поручніми, поручні  
пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, заверніальні частини  
поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра як вторі, так і  
внизу) або застосовано підимальні пристрої, що відповідають  
вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до  
зазначеного обладнання

ні

8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за  
шириною сходинок і висотою підйому сходинок

так

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а  
саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на  
всіх шляхах руху до будівлі та споруд (включаючи контрастне  
маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших  
об'єктів та перешкод)

ні

10) міжнародним символом доступності позначено  
ширина напрямка, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

ні

ні

**продубльовані пандусом**

- 3) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), узловік обох боків усіх сходів і пандусів встановлюється горизонтально з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжуються по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширинного сходинки і висотою підйому сходинок
- так
- 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"
- так
- 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них написано відповідне контрастне маркування кольором
- так
- 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра
- так
- 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
- так
- 9) кути порогів закруглені
- ні
- 10) на першу/останній сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди написано контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- так
- 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)
- так
- 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів
- так
- 13) висутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/плітка для витирання підлоги, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході
- так
- 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра
- ні
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжній пряміліній:
- так
- 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони
- ні

**продубльовані пандусом**

- 2) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), узловік обох боків усіх сходів і пандусів встановлюється горизонтально з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжуються по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- так
- 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширинного сходинки і висотою підйому сходинок
- так
- 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"
- так
- 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них написано відповідне контрастне маркування кольором
- так
- 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра
- так
- 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
- так
- 8) кути порогів закруглені
- ні
- 9) на першу/останній сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди написано контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- так
- 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначения кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні германи, тексти, таблиці з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними пристроями підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів
- так
- 11) у приміщеннях висутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнію підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю
- так
- 12) у разі розташування приміщень, де надається послуги, або допоміжних приміщень вище первого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам
- ні



користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату,

мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними

комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015

“Інформаційні технології. Наставова з доступності веб-контенту”

W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня А.А

2) у штаті є (запчасти) перекладач на жестову мову або укладено

угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову/ з

коридичними (фізичними) особами чи передплачено надання

відповідного перекладу через мобільні додатки

Серед працюючих кількість осіб

Усього	3 них		
	Усього осіб з інвалідністю	пересуваються на кріслах колясників	з порушенням зору
Усього	0		
3 них жінки	0		

Серед відвідувачів/кістів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб


Усього	3 них		
	Усього осіб з інвалідністю	пересуваються на кріслах колясників	з порушенням зору
Усього	5	1	1
3 них жінки	3	1	0

Пісумки : об'єкт є частково безбар'єрний

Управитель об'єкта :

Начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту,  
соціального захисту та охорони здоров'я

01.09.2023 р.

  
Володимир ЗІНЧУК

Задовільно

До підписання згода на зберігання даних згідно з  
законом України про даних осіб та заснована на  
важливості та актуальності зберігання даних та  
відповідальністю за їхнє використання

До підписання згода на зберігання даних згідно з  
законом України про даних осіб та заснована на  
важливості та актуальності зберігання даних та  
відповідальністю за їхнє використання